

SC.ELECTRIC TOTAL REPAIR S.R.L.

## FACTURA

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

N. 24.10/17.05.2024

Str. Cal. Dudesti, Nr.191, Loc. SECTOR3, Jud. B, Tara RO

ETR nr. 0061

14.05.2024

REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI

Data scadenta 14.05.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Gradinita 216 corp A / Masina de gatit gaz marca Lotus. Înlocuit termocuple protecție gaz = 390 lei × 6 buc Recondiționat arzătoare principale = 180 lei × 6 buc Înlocuit bujie aprindere = 290 lei × 2 buc Recondiționat arzător	BUC	1,000	8.390,00	8.390,00			
Gradi 191 / Vitrina frigorifica Xing LG300 × 3 buc Înlocuit releu pornire motor = 270 lei × 3 buc Înlocuit filtru deshidrator = 210 lei × 3 buc Înlocuit Agent refrigerant = 380 lei × 3 buc Înlocuit valva incarca	BUC	1,000	4.530,00	4.530,00			
Gradi 255 corp B / Calandru profesional marca Imesa B151MR2CSEXA Repl. modul electronic principal = 2150 lei × 1 buc Înlocuit modul comanda motor = 980 lei × 1 buc Manopera = 830 lei × 1 buc	BUC	1,000	3.960,00	3.960,00			
Gradinita nr 3 / Masina de curățat cartofi marca LANCOM-HLP 15 Rebobinat motor = 1500 lei × 1 buc Înlocuit angrenaj, ax motor = 530 lei × 1 buc Înlocuit comutator pornire = 330 lei × 1 buc Manopera = 830 lei × 1 buc	BUC	1,000	3.190,00	3.190,00			
Gradi nr 70 / Masina de spalat rufe profesionala marca UNIMAC UX35PVPA70001 Înlocuit modul electronic de comanda = 3370 lei × 1 buc Înlocuit pompa evacuare = 1500 lei × 1 buc Manopera = 1730 lei × 1 buc	BUC	1,000	6.600,00	6.600,00			
Gradi 211 corp A / 1.Dulap frigorific marca Fagor AFP-1602 2.Combina frigorifica marca Indesit DF02X Înlocuit ventilator refrigerare dulap frigorific = 1050 lei × 1 buc Înlocuit agent refrigerare dulap frigorific = 610	BUC	1,000	4.150,00	4.150,00			
Gradi 211 corp,A / Malaxor profesional marca Fimar Înlocuit modul electronic principal = 1750 lei × 1 buc Înlocuit senzor pornire,oprire = 610 lei × 1 buc Manopera = 810 lei × 1 buc	BUC	1,000	3.170,00	3.170,00			
Gradi 211 corp,A / Uscator de rufe profesionala Marca Imesa ES14 Înlocuit modul electronic principal = 17300 lei × 1 buc Înlocuit rulment întinzător = 750 lei × 1 buc Manopera = 3490 lei × 1 buc	BUC	1,000	21.540,00	21.540,00			
Gradi 161 / Convectomat marca Tehnoeka EKF1016UD Înlocuit tava golire condens = 750 lei × 1 buc Manopera = 250 lei × 1 buc	BUC	1,000	1.000,00	1.000,00			
Gradi 69 / 1 masina de spalat rufe profesionala marca Unimac UX35PVPA70001 2.Uscator rufe profesional marca Unimac UU025FOMM Rebobinare motor, ax rotor = 4500 lei × 1 buc Masina de spalat Manopera masina de spala	BUC	1,000	16.970,00	16.970,00			
Scoala gimnaziala 86 gradi corp A / Masina de spalat rufe profesionala marca Unimac UU025EQTM162W04 Înlocuit role susținere tambur = 780 lei × 2 buc Înlocuit brate susținere tambur = 960 lei × 2 buc Manopera = 1450 lei Constatare defect	BUC	1,000	5.010,00	5.010,00			
Gradi 187 corp B / Masina de spalat rufe profesionala marca Unimac UX35PVPA70001 Înlocuit modul electronic de comanda = 3650 lei × 1 buc Înlocuit ax rotor + rulment inferior, superior = 2700 lei × 1 buc Rebobinat motor =	BUC	1,000	10.080,00	10.080,00			

Gradi 255 corp B / Masina de spalat rufe profesionala marca Unimac UCU040HNFP202 Reparat modul electronic principal, eeprom = 6850 lei × 1 buc Manopera = 2230 lei × 1 buc	BUC	1,000	9.080,00	9.080,00
Gradi 187 corp B. / Calandru profesional marca Imesa B15 Reparat modul electronic + eeprom = 3370 lei × 1 buc Manopera = 2680 lei × 1 buc	BUC	1,000	6.050,00	6.050,00
Gradi nr 81 Nerva Traian / 1. Calandru GMP.E140-25 2. Calandru GMP 100P-25 Înlocuit modul electronic calandru nr 1 = 4650 lei × 1 buc Manopera calandru nr 1 = 2180 lei × 1 buc Înlocuit panou comanda calandru nr 2 = 3100 lei × 1	BUC	1,000	13.010,00	13.010,00
Gradi Pestisorul de aur Corp B / Masina de spalat profesionala marca Unimac UX35PVPA70001 Înlocuit modul electronic = 6500 lei × 1 buc Înlocuit soft fabrica = 1350 lei × 1 buc Înlocuit electrovalva dubla apa calda = 2100 lei × 1 buc	BUC	1,000	11.530,00	11.530,00
Gradi 24 / 1. Dulap frigorific marca Inomak ( înlocuit ventilator motor = 680 lei × 1 buc Înlocuit agent refrigerare = 280 lei × 1 buc Înlocuit valva incarcare = 350 lei × 1 buc Manopera = 660 lei × 1 buc	BUC	1,000	11.240,00	11.240,00

2. Ma

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de p/
	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL *ASD/PC*  
Garantia legalitatii, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor  
Declara sa au fost efectuate verificari privind regularitatea bunurilor

