

Nr 5055/06 u.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060177**

Data Fact.: 15/10/2018 15:57

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048200**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		15/10/2018		B47NHP	DACIA	LS0	15/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1241.8

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048200
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060172

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptiile:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060172**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048200** si facturii fiscale nr. **NES060172** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

p

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Conferm legatului, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptivitatea bunurilor /
executiile lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Partenera Sectorului 3
Capital / arhiv / buget nr. *61-200109-PL*
Nume: [REDACTED] Semnatura: [REDACTED]
Data: *05.11.2018*

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 14/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,241.80
Date privind intocuirea facturii	De [REDACTED]	[REDACTED]	TVA	235.94
Nume si prenume responsabil:	CN [REDACTED]	Semnatura clientului	TOTAL de plata	1,477.74
[REDACTED]	Bu [REDACTED]	pe avizul de insotire a		
[REDACTED]	Se [REDACTED]	marfii certifica		
[REDACTED]	Mij [REDACTED]	primirea facturii		
[REDACTED]	Nr. [REDACTED]			
[REDACTED]	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
[REDACTED]	La data de: 15/10/2018 1 Acu 18 3:57 PM			

Nr. 5056/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Ian: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Ba: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Ba: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Ba: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060167**
Data Fact.: 15/10/2018 14:27
Asigurator:
Nr. O.R. : **110048167**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **R04420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [Redacted]
Tel./Fax.: [Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		12/10/2018		B47TGE	DACIA	LSO	12/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 829.09

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048167**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060167

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060167**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048167** si facturile fiscale nr. **NES060167** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ.**
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii materiale pentru
Declara ca au fost efectuate verificari privind respectarea termenilor /
conditiilor de plata, prestatia serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Data / Locul bugetar: **61200109-PL**
[Redacted]
[Redacted]
05.11.2018

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 14/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N: [Redacted] E: [Redacted] C: [Redacted]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 12/10/2018 1 Acu 18 2:27 PM	Semnatura de primire [Redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 829.09 TVA 157.53 TOTAL de plata 986.62

Nr. 5057/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Ian: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060190**

Data Fact.: 16/10/2018 13:38

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048150**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/10/2018		B304PLS	DACIA	ISM	10/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3910.92

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048150**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060190

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,llichide de racire,llichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060190**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048150** si facturii fiscale nr. **NES060190** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Suntam sigurat, regulatam si oportunitatea efectuam platilor
Director ca nu pot efectua verificari privind respectarea termenilor
executiei facturii, prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Data / ora emitiei: *16-10-2018*
Semnatura: *[Signature]*
05.11.2018

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	15/11/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	3,910.92		
Date privind inlocuirea facturii	Dele		TVA	743.08		
Numar de inregistrare	CNP		TOTAL de plata	4,654.00		
Telex	Bule					
Bi/C	Ser					
CNP	Mije					
	Nr.					
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra					
	La data de: 10/10/2018 Acu 18 1:38 PM					

Nr. 5058/061118



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Bercei, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060186**

Data Fact.: 16/10/2018 13:00

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048231**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		16/10/2018		B314PLS	DACIA	L8M	16/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 376.94

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048231
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060186

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060186**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deprodeselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048231** si facturii fiscale nr. **NES060186** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 15/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 376.94
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	[Redacted]		TVA 71.62
Numele responsabil:	CNP.:	Semnatura clientului		
[Redacted]	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
[Redacted]	Seria: Nr.	marfii certifica		
[Redacted]	Mijlocul de transport:	primirea facturii		
[Redacted]	Nr. Inmat.:			
[Redacted]	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
[Redacted]	La data de: 16/10/2018 2 Ora 18 1:00 PM			TOTAL de plata 448.56

Nr. 5059 / 06.11.18.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
 Fax [REDACTED]
 Ban [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Ban [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Ban [REDACTED]
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060195**
 Data Fact.: 16/10/2018 15:43
 Asigurator:
 Nr. O.R.: **110048226**
 Cod Client: **000988**
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
 Nr. Reg. Comert:
 CUI/CNP: **R04420465**
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania
 Banca:
 Contul:
 Tel. Mobil: [REDACTED]
 Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		16/10/2018		B319PLS	DACIA	L8M	16/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1399.37

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048226**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060195

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060195**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048226** si facturii fiscale nr. **NES060195** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Confirm legatatura, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declara ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Căsuță / carouă / bușină
 Nr. [REDACTED] / [REDACTED] - PL.
 Data: 09.11.2018
 [REDACTED] semnatura

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 15/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,399.37	
Date privind incheierea facturii	Dele [REDACTED]	[REDACTED]	TVA 265.88	
Nr. [REDACTED] abil:	CNP [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	Bule [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	Seri [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	Mijlo [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	Nr. [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	Exp [REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	La data de: 16/10/2018 5:43 PM	[REDACTED]		
[REDACTED]		Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata 1,665.25	

Nr. 5060/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES115723**

Data Fact.: 16/10/2018 11:03

Asigurator:

Nr. O.R. : **170007614**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **4420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		03/08/2018		B307PST	DACIA	ISM	17/08/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1126.05

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 170007614

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Certificat de Garantie nr.NES115723

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES115723**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 170007614** si facturii fiscale nr. **NES115723** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

p

SUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ.
Confirm legalitatea, registrarea si oportunitatea efectuarii platii
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bonurilor /
executia lucrului inprusterea serviciilor conform contractelor incheiate au
cu Primaria Sectorului 3
Capital / actiuni nr. [REDACTED]
[REDACTED] Semnatura [REDACTED]
17/10/2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 16/10/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii N [REDACTED] T [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]	Date privind expeditia Delega [REDACTED] CNP. : [REDACTED] Buletin [REDACTED] Seria: [REDACTED] Mijlocu [REDACTED] Nr. Inm [REDACTED] Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 17/08/2018 s Acu B 11:03 AM	Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) TVA	1,126.05 213.95
			TOTAL de plata	1,340.00

Nr. 5061 / 06 U. 18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060207**

Data Fact.: 17/10/2018 14:18

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048240**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		17/10/2018		B316PLS	DACIA	L8M	17/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 925.07

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048240
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr. NES060207

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratie de conformitate nr. **NES060207**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048240** si facturii fiscale nr. **NES060207** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 16/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	925.07
Date privind inlocuirea facturii	Del. [Redacted]	[Redacted]	TVA	175.76
Numar telefon: [Redacted]	CN [Redacted]	[Redacted]	TOTAL de plata	1,100.83
Bucuresti, [Redacted]	Bul. [Redacted]	[Redacted]		
Str. [Redacted]	Ser. [Redacted]	[Redacted]		
Ci. [Redacted]	Mijl. [Redacted]	[Redacted]		
	Nr. [Redacted]	[Redacted]		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului		
	La data de: 17/10/2018 1 Acu18 2:18 PM	pe avizul de insotire a		
		marfii certifica		
		primirea facturii		

Nr. 5062 / 06.11.18

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: NES060203
Data Fact.: 17/10/2018 11:15
Asigurator:
Nr. O.R. : 110048217
Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [Redacted]
Tel./Fax. : [Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		15/10/2018		B19YTI	Alta Marca	ALTE	15/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 881.77

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048217**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060203

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060203**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048217** si facturii fiscale nr. **NES060203** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Conform legatului, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declara că au fost efectuate verificările primite recepționarea comenzilor /
execuțiile lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Data / Verificat de: *6.11.2018*
Data: *09.11.2018*

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 16/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume: [Redacted] Titlu: [Redacted] Bucuresti, nr. 80 C. [Redacted]	Date privind expeditia De la: [Redacted] Cămin: [Redacted] Bucuresti, nr. 80 Sector: [Redacted] Mijloc de transport: [Redacted] Nr. [Redacted] Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 15/10/2018 4 Acu 8 11:15 AM	Semnatura de primire [Redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 881.77 TVA 167.54 TOTAL de plata 1,049.31

Nr. 5063/06 U.18.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [redacted]
Fax [redacted]
Bar [redacted]
IBA [redacted]
Bar [redacted]
Bar [redacted]
IBA [redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060202**

Data Fact.: 17/10/2018 11:02

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048224**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [redacted]

Tel./Fax.: [redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		16/10/2018		B307PLS	DACIA	HSA	16/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3051.47

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048224

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060202

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060202**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048224** si facturii fiscale nr. **NES060202** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitalul arabil bugetar **6000-200809-CM**
Num [redacted]
Data [redacted] 16/11/2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 16/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia De [redacted] CN [redacted] Bu [redacted] Se [redacted] Mij [redacted] Nr. [redacted] Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 16/10/2018 s Acu B 11:02 AM	Semnatura de primire [redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 3,051.47 TVA 579.78	
			TOTAL de plata 3,631.25	

Nr. 5064/06 U. 18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991
 C.I.F.(C.U.I.): RO388736
 Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
 Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
 Fax [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Bar [REDACTED]
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: NES060224
Data Fact.: 18/10/2018 12:36
Asigurator:
Nr. O.R.: 110048258
Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		18/10/2018		B301PLS	DACIA	-ISM	18/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 928.11

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048258**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060214

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060214**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048258** si facturii fiscale nr. **NES060214** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea micii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Conform legii, regulilor si oportunitatilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 serviciilor si a fost prestata servicii conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / Serviciu / [REDACTED]
 Nume: [REDACTED]
 Data: *05.11.2018*

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 17/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia De [REDACTED] CN [REDACTED] Bu [REDACTED] Se [REDACTED] Mij [REDACTED] Nr. [REDACTED] Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 18/10/2018 la Acu B 12:36 PM	Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 928.11 TVA 176.34 TOTAL de plata 1,104.45

Nr. 5065/06 U 18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [Redacted]
Fax [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060222**

Data Fact.: 18/10/2018 12:15

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048249**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [Redacted]

Tel./Fax.: [Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		17/10/2018		B315PLS	DACIA	L8M	17/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 854.63

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048249

Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060222

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060222**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048249** si facturii fiscale nr. **NES060222** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii. Incheierea platilor
Daca nu au fost efectuate verificari privind receptivitatea bonurilor /
incheierea lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *61-20-01-09A*
Nr. [Redacted] Semnatura [Redacted]
Data *07.11.2018*

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 17/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Data [Redacted] Nume [Redacted] Nr. [Redacted] Bil./ [Redacted] CNP [Redacted]	Date privind expeditia Delegat: CNP. : Buletinul/carte de identitate Seria: Nr. Mijlocul de transport: Nr. Inmat.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 17/10/2018 4 Acu B 12:15 PM		Semnatura de primire [Redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 854.63 TVA 162.38 TOTAL de plata 1,017.01

NR. 5066/06.11.18




FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		04/10/2018		B90JSC	DACIA	LS0	04/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 5499.06

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048069**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060214

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratie de conformitate nr. **NES060214**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048069** si facturii fiscale nr. **NES060214** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 17/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	5,499.06
Date privind intocmirea facturii	De		TVA	1,044.82
Nr. [redacted]	CN [redacted]		TOTAL de plata	6,543.88
T [redacted]	Bu [redacted]	Semnatura clientului		
Bi [redacted]	Se [redacted]	pe avizul de insotire a		
C [redacted]	Mi [redacted]	marfii certifica		
	Nr [redacted]	primirea facturii		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 04/10/2018 Acu 18 8:46 AM			

Nr. 5067/06 11.18

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ba: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: NES060223
Data Fact.: 18/10/2018 12:31
Asigurator:
Nr. O.R. : 120012886
Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax. : [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		10/10/2018		B19KEZ	Alta Marca	ALTE	10/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 58

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012886**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060223

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060223**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012886** si facturii fiscale nr. **NES060223** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii planului
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptivitatea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Cuprins / articoli / baze de date
Num [REDACTED]
Data *10.11.2018*

Conditii de plata:	Data Scadenta:	Termen de plata:	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
RASPLAT	17/11/2018	30 zile	
Semnatura si stamila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 58.00
[REDACTED]	Delegat:	[REDACTED]	TVA 11.02
[REDACTED]	CNP. :	[REDACTED]	
[REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	[REDACTED]	
[REDACTED]	Seria: Nr.	[REDACTED]	
[REDACTED]	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului	
[REDACTED]	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a	
[REDACTED]	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica	
[REDACTED]	La data de: 10/10/2018 12:31 PM	primirea facturii	TOTAL de plata 69.02

Nr. 5068/06 U.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Banca [REDACTED]

IBAN [REDACTED]

Banca [REDACTED]

IBAN [REDACTED]

Banca [REDACTED]

IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060234**

Data Fact.: 18/10/2018 15:09

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048257**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		18/10/2018		B308PLS	DACIA	K8M	18/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1026.63

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048257
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060234

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se
acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060234**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048257** si facturii fiscale nr. **NES060234** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 17/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,026.63
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	[REDACTED]	TVA	195.06
Nu [REDACTED] sabil:	CNP.:	[REDACTED]	TOTAL de plata	1,221.69
n [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	Semnatura clientului		
Bi [REDACTED]	Seria: Nr.	pe avizul de insotire a		
Ci [REDACTED]	Mijlocul de transport:	marfii certifica		
	Nr. Inmat.:	primirea facturii		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 18/10/2018 1 Acu 18 3:09 PM			

NH 5068/06.U.I.R



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [Redacted]
Fax [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]
Bar [Redacted]
IBA [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060243
Data Fact.:	19/10/2018 10:52
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048266
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		18/10/2018		B47NHV	DACIA	LS0	18/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 588.92

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048266**
Conform contract 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060243

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060243**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048266** si facturii fiscale nr. **NES060243** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plății
Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
CNP-ul facturii este: *61-20-0109-PP*
Nume: [Redacted] / [Redacted]
Data: *05.11.2018*

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	18/11/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 588.92			
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	[Redacted]	TVA 111.89			
Nr. [Redacted]	CNP.:	Semnatura clientului	TOTAL de plata 700.81			
Bi/C [Redacted]	Buletinul/carta de identitate	pe avizul de insotire a				
CN [Redacted]	Seria: Nr.	marfii certifica				
	Mijlocul de transport:	primirea facturii				
	Nr. Inmat.:					
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra					
	La data de: 18/10/2018 4 Acu 8 10:52 AM					

Nr. 5070/06 U. 18

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060295
Data Fact.:	22/10/2018 14:15
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048212
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		15/10/2018		B47FDJ	Alta Marca	ALTE	15/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2269.03

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048212**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060295

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060295**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048212** si facturii fiscale nr. **NES060295** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Continut: regularizarea, regularizarea si oportunitatea servitiilor
Lucrarea sa a fost efectuate verificand privind regularizarea bugetului /
si/sau efectuarea/prestarea serviciilor conform contractului nr. [REDACTED]
cu Primaria Sectorului 3
Data: 21-11-2018
[REDACTED] semnatura

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 21/11/2018	Termen de plata: 30 zile		Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 2,269.03		
Date privind intocmirea facturii	Del. [REDACTED]	[REDACTED]	TVA 431.12		
Nr. [REDACTED]	CN [REDACTED]	[REDACTED]			
T [REDACTED]	Bu [REDACTED]	[REDACTED]			
Bi [REDACTED]	Se [REDACTED]	[REDACTED]			
C [REDACTED]	Mij [REDACTED]	[REDACTED]			
	Nr. [REDACTED]	[REDACTED]			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului			
	La data de: 15/10/2018 2 Acu 18 2:15 PM	pe avizul de insotire a			
		marfii certifica			
		primirea facturii	TOTAL de plata 2,700.15		

NR. 5071 / 06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.:

Fax:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060298**

Data Fact.: 22/10/2018 15:02

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048308**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/10/2018		B306PLS	DACIA	L8M	22/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 888.89

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048308**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060298

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:%

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060298**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048308** si facturii fiscale nr. **NES060298** la care se refera aceasta declaratie ,nu
 pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 21/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	888.89
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	[redacted]	TVA	168.89
Nu	CNP.:	Semnatura clientului	TOTAL de plata	1,057.78
ns	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
Bi/	Seria: Nr.	marfii certifica		
CN	Mijlocul de transport:	primirea facturii		
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 22/10/2018 1 Acu 18 3:02 PM			

Nr. 5072/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060329**

Data Fact.: 23/10/2018 15:30

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048333**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		23/10/2018		B47NHM	DACIA	LS0	23/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 668.57

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048333
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060329

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060329**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048333** si facturii fiscale nr. **NES060329** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 22/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 668.57	
Date privind intocmirea facturii	Delegat:		TVA 127.03	
Numar / serie / data:	CNP.:			
Bilant / cont:	Buletinul/cartea de identitate	Semnatura clientului	TOTAL de plata 795.60	
CNP:	Seria: Nr.	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		
	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 23/10/2018 12:30 PM			

Nr. 5043/6.11.18

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19 %

Factura Nr.: NES252185
Data Fact.: 23/10/2018 11:25
Asigurator:
Nr. O.R.: PR052938
Cod Client: 000988 Tip client: SC
Client SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR 3 Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare				
1		23/10/2018	0	B312PLS						
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Pret cu TVA	Valoare TVA	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari/Comisioane/Bonus										
ITP	MD99001		or	1.00	70.00	70.00	70.00	83.30	13.30	
TOTAL(fara TVA)Lucrari								70.00		

Certificat de garantie nr. NES252185

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului, daca lucrarea nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

placute de frana, discuri de frana, saboti, simering planetara pentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei

Pentru uleiuri, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific, becuri, sigurante fuzibile, stergatoare parbriz, chedere ornamente, bujii, filtre ne se acorda garantie.

Garantia sete conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES252185

Noi SC NESTY AUTO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni nr. 80 Sector 4 inregistrata la Oficiul national al registrului Comertului cu nr. J40/15518/1991, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca PRESTATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. PR052938 si facturii fiscale nr. NES252185 la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogis si actualizat in baza contractelor de reparator /distribuitoare autorizat nr. RA-DACIA-066 / 16.12.2010 si in baza Manualelor de reparatie din Autodata .

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL **Administrativ**
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Căpitanul Serviciului Bugetar: [REDACTED]
Nume: [REDACTED]
Data: 23/10/2018

Observatii mod plata:

Conditii de plata: OP	Data Scadenta: 22/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 1% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Date privind expeditia Nu CO Bu Se CN Mi Nr Ex La data de: 23/10/2018 11:25 AM	Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 70.00 TVA 13.30 TOTAL de plata 83.30

Comentariu auto: EXEMPLARUL 1

Ver. : 0912 Rev. : 1 B.B.

Nr. 5074/06.11.18.



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060311**

Data Fact.: 23/10/2018 09:28

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048241**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		17/10/2018		B310PLS	DACIA	K8M	17/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 3305.36

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048241
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060311

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060311**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului \$cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048241** si facturii fiscale nr. **NES060311** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor
executate / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar **6000-29.01.09-011**
Nr. [redacted] Semnatura [redacted]
Data: **03.11.2018**

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 22/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 3,305.36
Date privind inlocuirea facturii	Delegat:	[redacted]		TVA 628.02
Nume si prenume responsabil	CNP.:	Semnatura clientului		
[redacted]	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
[redacted]	Seria: Nr.	marfii certifica		
[redacted]	Mijlocul de transport:	primirea facturii		
[redacted]	Nr. Inmat.:			TOTAL de plata 3,933.38
[redacted]	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
[redacted]	La data de: 17/10/2018 1 Acu 18 9:28 AM			

Nr. 5075/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4
 Tel.:
 Fax:
 Ban
 IBA
 Ban
 IBA
 Ban
 IBA
 Capital Social 385.000 lei
Factura Nr.: **NES704796**

Data Fact.: 24/10/2018 11:47

Asigurator:

Nr. O.R.: **10004448**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		24/10/2018		B318PLS	DACIA	L8M	24/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 656.05

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 1004448**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES0704796

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranfefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

 Declaratie de conformitate nr. **NES0704796**

 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 1004448** si facturii fiscale nr. **NES0704796** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.


Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 23/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	656.05
Date privind intocmirea facturii	De		TVA	124.65
Numar de inregistrare	Ci		TOTAL de plata	780.70
Numar de inregistrare	Bu			
Ban	Se			
Ci	M			
	Nr			
	Ex			
	ta noastra			
	La data de: 24/10/2018 11:47 AM			

Nr. 5076/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]
Banca [REDACTED]
IBAN [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060345**

Data Fact.: 24/10/2018 11:56

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048317**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/10/2018		B47TFV	DACIA	LSO	22/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 747.53

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048317**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060345

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii, filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060345**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048317** si facturii fiscale nr. **NES060345** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca nu fost efectuata verificarea privind recepționarea bunelor
execuția lucrării/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Prezența Sectorului 3
Capital / Antecedent bunastare *BA-20.0109-PL*
Nume [REDACTED] Semnatura [REDACTED]
Data *05.11.2018*

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 23/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	747.53
Date privind intocmirea facturii	Dele [REDACTED]	[REDACTED]	TVA	142.03
Nr. [REDACTED]	CNP [REDACTED]	[REDACTED]		
Bule [REDACTED]	Bule [REDACTED]	[REDACTED]		
Seri [REDACTED]	Seri [REDACTED]	[REDACTED]		
Mijl [REDACTED]	Mijl [REDACTED]	[REDACTED]		
Nr. I [REDACTED]	Nr. I [REDACTED]	[REDACTED]		
Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului		
La data de: 22/10/2018 2 Acu 3 11:56 AM	La data de: 22/10/2018 2 Acu 3 11:56 AM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL de plata	889.56

Nr. 5077/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Te
Fa
Ba
IB
Ba
IB
Ba
IB

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060372**

Data Fact.: 25/10/2018 12:29

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048316**

Cod Client: **000988**

Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**

Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191
BUCURESTI SECTOR Romania**

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		22/10/2018		B320PLS	DACIA	L8M	22/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2299.11

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048316

Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060372

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana.saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranterefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060372**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048316** si facturii fiscale nr. **NES060372** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-**

DACIA-066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Conferinta la g. t. r. e. d. , regulamentul si oportunitatea efectuării plății
Declară ca au fost efectuate verificările privind recepția și înregistrarea în baza de date a facturilor, notelor și serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Căsuță / anexă bugetar 61-20.08.09-PL
Data: 05.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 24/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	2,299.11
Date privind intocmirea facturii	Del		TVA	436.83
Numar	CN		TOTAL de plata	2,735.94
Th	Bu	Semnatura clientului		
Bi/	Se	pe avizul de insotire a		
CN	Mij	marfii certifica		
	Nr.	primirea facturii		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 22/10/2018 2 Acu B 12:29 PM			

Nr 5078/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4Tel.
Fax
Banca
IBAN
Banca
IBAN
Banca
IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060373**

Data Fact.: 25/10/2018 12:35

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048346**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		24/10/2018		B303PLS	DACIA	-ISM	24/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1549.87

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048346**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060373

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060373**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048346** si facturii fiscale nr. **NES060373** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea mincii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 24/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,549.87
Date privind intozirea facturii	Delega	[redacted]	TVA	294.48
NUMARUL de inregistrare:	CNP.:	[redacted]	TOTAL de plata	1,844.35
TITLUL de inregistrare:	Buletin	[redacted]		
BIBLIOTECA de inregistrare:	Seria:	[redacted]		
CI de inregistrare:	Mijloc	[redacted]		
	Nr. Inm	[redacted]		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului		
	La data de: 24/10/2018 12:35 PM	pe avizul de insotire a		
		marfii certifica		
		primirea facturii		

Nr. 5079 / 06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Bercei, nr. 80
Bucuresti, sector 4
 Tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 Banca: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]
 Banca: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]
 Banca: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

 Factura Nr.: **NES060390**
 Data Fact.: 26/10/2018 12:39
 Asigurator:
 Nr. O.R. : **110048369**

 Cod Client: **000988**
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
 Nr. Reg. Comert:
 CUI/CNP: **R04420465**
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		25/10/2018		B36VTU	DACIA	LS1	25/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2657.95

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048369**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60390


In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

 Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060390**
 Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Bercei nr.80 Sector 4 Inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048369** si facturii fiscale nr. **NES60390** la care se refera aceasta declaratie ,nu
 pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogs si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**


Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 25/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 2,657.95 TVA 505.01
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	[REDACTED]		
Nr. [REDACTED]	CNP. :	Semnatura clientului		TOTAL de plata 3,162.96
Tel. [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
Banca: [REDACTED]	Seria: Nr.	marfii certifica		
CNP: [REDACTED]	Mijlocul de transport:	primirea facturii		
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 25/10/2018 2 Acu 8 12:39 PM			

NR 5080/06 U 18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Ban: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ban: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Ban: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.:	NES060387
Data Fact.:	26/10/2018 11:25
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048352
Cod Client:	000988
Client:	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[REDACTED]
Tel./Fax.:	[REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		24/10/2018		B324PLS	DACIA	L8M	24/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 872.83

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048352**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60387

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060387**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048352**si facturii fiscale nr. **NES60387** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce Impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Conform legii nr. 449/2003 si oportunitatilor sectiunii 21 din
Declara ca au fost verificate veritabile privind integritatea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Căpitan / artizan bunatar *CR-20109-PL*
Nume [REDACTED] semnatura [REDACTED]
Data *05.11.2018*

Conditii de plata:	OP	Data Scadenta:	25/11/2018	Termen de plata:	30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si Stampil Furnizorul	[REDACTED]	Date privind expeditia	Delegat:	Semnatura de primire	[REDACTED]	TOTAL (fara TVA) 872.83
Da	[REDACTED]	CNP.:	Buletinul/cartea de identitate			TVA 165.84
Nu	[REDACTED]	Seria:	Nr.	Semnatura clientului		
ns	[REDACTED]	Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
Bi/	[REDACTED]	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: 24/10/2018 2 AcuB 11:25 AM	marfii certifica		
CN	[REDACTED]			primirea facturii		TOTAL de plata 1,038.67

Nr. 5081/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Ian: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Banca

IBAN

Banca

IBAN

Banca

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060430**

Data Fact.: 29/10/2018 14:58

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048407**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/10/2018		B317PLS	DACIA	L8M	29/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 865.13

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048407
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr. NES060430

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratie de conformitate nr. **NES060430**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea micii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048407** si facturii fiscale nr. **NES060430** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	865.13
Date privind inlocuirea facturii	Del		TVA	164.37
Nu	CN		TOTAL de plata	1,029.50
Th	Bul			
Bi/	Ser			
CN	Miji			
	Nr.			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 29/10/2018 s Acu 18 2:58 PM			

Nr 5082/06 u 18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Banca

IBAN

Banca

IBAN

Banca

IBAN

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060418**

Data Fact.: 29/10/2018 11:01

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048382**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		26/10/2018		B47NHK	DACIA	LS0	26/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 798.83

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048382
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60418

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se
acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. NES060418

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048382** si facturii fiscale nr. **NES60418** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 28/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 798.83	
Date privind intocmirea facturii	Delegat:		TVA 151.78	
Nr. Factura:	CNP. :			
Buletinul/cartea de identitate	Seria: Nr.			
Banca:	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului		
CNP:	Nr. Inmat.:	pe avizul de insotire a		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	marfii certifica		
	La data de: 26/10/2018 11:01 AM	primirea facturii	TOTAL de plata 950.61	

Nr. 5083/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4
 Tel: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 IBA: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 IBA: [REDACTED]
 Bar: [REDACTED]
 IBA: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

 Factura Nr.: **NES060456**
 Data Fact.: 30/10/2018 15:21
 Asigurator:
 Nr. O.R. : **110048429**

 Cod Client: **000988**
 Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
 Nr. Reg. Comert:
 CUI/CNP: **R04420465**
 Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

 Banca:
 Contul:
 Tel. Mobil: [REDACTED]
 Tel./Fax.: [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/10/2018		B47TGF	DACIA	LS0	30/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1938.52

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048429**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060456

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurante fuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru ne se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060456**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048429** si facturii fiscale nr. **NES060456** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**


Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 29/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,938.52
Date privind inlocuirea facturii	De [REDACTED]	[REDACTED]	TVA	368.32
Nr. [REDACTED]	Ci [REDACTED]	[REDACTED]	TOTAL de plata	2,306.84
Bucuresti [REDACTED]	Se [REDACTED]	[REDACTED]		
8	Mi [REDACTED]	[REDACTED]		
C	Nr [REDACTED]	[REDACTED]		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	Semnatura clientului		
	La data de: 30/10/2018 1 Acu 18 3:21 PM	pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		

Nr 5084/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060454**

Data Fact.: 30/10/2018 15:08

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048279**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		19/10/2018		B36VUK	DACIA	LS1	19/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2180.67

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048279**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60454

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060454**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca PRESATIA
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048279** si facturii fiscale nr. **NES60454** la care se refera aceasta declaratie ,nu
 pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 29/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 2,180.67
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	 Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TVA 414.33
Numar de telefon disponibil:	CNP.:			TOTAL de plata 2,595.00
Adresa:	Buletinul/cartea de identitate			
Bi/C:	Seria: Nr.			
CNP:	Mijlocul de transport:			
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 19/10/2018 2 Acu 18 3:08 PM			

Nr. 5085/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Ban

IBA

Ban

IBA

Ban

IBA

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060451**

Data Fact.: 30/10/2018 13:31

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048408**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		29/10/2018		B322PLS	DACIA	L8M	29/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1900

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048408
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr. NES060451

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060451**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048408** si facturii fiscale nr. **NES060451** la care se refera aceastadeclaratie ,nu pune in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Continutul este corect, regimul si oportunitatea efectuării plății
Dacă nu au fost studiate vizele care prevăd recepția și bonurile /
actele de recepție, prestarea serviciilor conform contractelor în vigoare
este în interesul beneficiarului
Data: 29.10.2018
05.11.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 29/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Del. CNI Bul. Ser. Mijl. Nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 29/10/2018 s Acu18 1:34 PM	Semnatura de primire Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 1,900.00 TVA 361.00	TOTAL de plata 2,261.00

Nr. 5086/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel:

Fax:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Bar:

IBA:

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: **NES060459**

Data Fact.: 30/10/2018 16:09

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048261**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel./Fax.:

Pag	Serie sasiu	Data reparatii	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		18/10/2018		B62NIW	DACIA	HSA	18/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2508.78

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048261
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060459

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratie de conformitate nr. **NES060459**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048261** si facturii fiscale nr. **NES060459** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 29/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	2,508.78
Date privind intocmirea facturii	Delo		TVA	476.67
	CNP		TOTAL de plata	2,985.45
	Bulo			
	Ser			
	Mijl			
	Nr.			
	Exp			
	La data de: 18/10/2018 1 Acu 18 4:09 PM			

Nr. 5087/06/18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.

Fax

Ban

IBA

Ban

IBA

Ban

IBA

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060471**

Data Fact.: 31/10/2018 10:47

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048433**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/10/2018		B309PLS	DACIA	K8M	30/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1718.71

Numar dosar:

Deviz Reparatii Nr. 110048433
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES060471

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.


Declaratie de conformitate nr. **NES060471**Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048433** si facturii fiscale nr. **NES060471** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-****DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	1,718.71
Date privind inlocuirea facturii	Dele		TVA	326.55
Nr. [redacted] abil:	CNP [redacted]			
T [redacted]	Bule			
Bi [redacted] 68	Ser			
Ci [redacted]	Mije			
	Nr. [redacted]	Semnatura clientului		
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	pe avizul de insotire a		
	La data de: 30/10/2018 10:47 AM	marfii certifica		
		primirea facturii	TOTAL de plata	2,045.26

NR. 5088/061118



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Bar [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Bar [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Bar [REDACTED]

IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060473**

Data Fact.: 31/10/2018 11:21

Asigurator:

Nr. O.R.: **110048437**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		30/10/2018		B47TFU	DACIA	LS0	30/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1005.66
Numar dosar: Deviz Reparatii Nr. 110048437
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60473

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.


Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
 Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se
 acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060473**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului
 cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002
 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA**
 efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048437** si facturii fiscale nr. **NES60473** la care se refera aceasta declaratie ,nu
 pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul
 de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-**
066/16.12.2010 si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 1,005.66 TVA 191.08
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	[REDACTED]		
Nr. [REDACTED] Sabil:	CNP. :	Semnatura clientului		TOTAL de plata 1,196.74
B [REDACTED]	Buletinul/cartea de identitate	pe avizul de insotire a		
C [REDACTED]	Seria: Nr.	marfii certifica		
	Mijlocul de transport:	primirea facturii		
	Nr. Inmat.:			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra			
	La data de: 30/10/2018 s Acu B 11:21 AM			

Nr. 5089/06 MIP



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4
 Tel. [REDACTED]
 Fax [REDACTED]
 Ban [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Ban [REDACTED]
 IBA [REDACTED]
 Ban [REDACTED]
 IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060483**

Data Fact.: 31/10/2018 15:10

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048450**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil: [REDACTED]

Tel./Fax. : [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/10/2018		B47NHN	DACIA	LSO	31/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 1105.75

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048450**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60483

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtru nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060483**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048450** si facturii fiscale nr. **NES60483** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.



Conditii de plata: MA OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Delegat:	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA) 1,105.75
Date privind inlocuirea facturii	CNP. :	Buletinul/cartea de identitate	[REDACTED]	TVA 210.09
Nr. n.s.	Seria: Nr.	Mijlocul de transport:	Semnatura clientului	
Bi/C	Nr. Inmat.:	Expedierea s-a facut in prezenta noastra	pe avizul de insotire a	
CN	La data de: 31/10/2018 1 Acu 18 3:10 PM		marfii certifica	
			primirea facturii	TOTAL de plata 1,315.84

Nr. 5090/06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4
 Tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 Ban: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]
 Ban: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]
 Ban: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060491**

Data Fact.: 31/10/2018 16:27

Asigurator:

Nr. O.R. : **110048458**Cod Client: **000988**Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Comert:

CUI/CNP: **R04420465**Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca:

Contul:

Tel. Mobil:

Tel. /Fax.:

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/10/2018		B359PLS	DACIA	K8M	31/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 991.72

 Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048458**
Conform contract 142421 din 31.07.2018
Cretificat de Garantie nr.NES60491

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:


Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,

Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060491**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048458** si facturii fiscale nr. **NES60491** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**



Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire		TOTAL (fara TVA) 991.72
Date privind intocmirea facturii	Delegat:	[REDACTED]		TVA 188.43
Nr. Contabil:	CNP. :			
Buletinul/cartea de identitate	Seria: Nr.	Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii		TOTAL de plata 1,180.15
Mijlocul de transport:	Nr. Inmat.:			
Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: 31/10/2018 4 Acu18 4:27 PM			

Nr. 509/10.08.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com. Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [Redacted]
Fax: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]
Banca: [Redacted]
IBAN: [Redacted]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.:	NES060478
Data Fact.:	31/10/2018 13:45
Asigurator:	
Nr. O.R.:	110048447
Cod Client:	000988
Client	SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:	
CUI/CNP:	R04420465
Sediul:	CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:	
Contul:	
Tel. Mobil:	[Redacted]
Tel./Fax.:	[Redacted]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/10/2018		B72SRW	DACIA	LS0	31/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 2452.01

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048447**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr. NES060478

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060478**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048447** si facturii fiscale nr. **NES060478** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata**.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plății
Declar ca nu fost efectuate verificari privind regularitatea facturii /
Executii lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Data: 30.11.2018
Semnatura: [Redacted]

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii	Date privind expeditia Dele [Redacted] CNP [Redacted] Buletin [Redacted] Seria [Redacted] Mijloc [Redacted] Nr. [Redacted] Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 31/10/2018 € Acu 18 1:45 PM	Semnatura de primire [Redacted] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 2,452.01 TVA 465.88	
			TOTAL de plata 2,917.89	

NR 5102/06 U.18

FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com.Jan: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel. [REDACTED]
Fax [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]
Bar [REDACTED]
IBA [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Cota TVA: 19%

Factura Nr.: NES060487
Data Fact.: 31/10/2018 15:41
Asigurator:
Nr. O.R. : 120012830
Cod Client: 000988
Client SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: R04420465
Sediul: CALEA DUDESTI, NR. 191 BUCURESTI SECTOR Romania
Banca:
Contul:
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax. : [REDACTED]

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		01/10/2018		B91VMX	Alta Marca	ALTE	01/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 8721.15

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 120012830**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060487

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,sigurantefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060487**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului

Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului

nr.1022/2002 privind regimul deproduselor si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea muncii si protectie mediului ,ca

PRESATIA efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 120012830** si facturii fiscale nr. **NES060487** la care se refera aceasta

declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate

cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legalitatea, regulantatarea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrilor /prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capital / articol bunatar
Num [REDACTED] semnatura [REDACTED]
Data *01/10/2018*

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului Date privind intocmirea facturii [REDACTED]	Date privind expeditia Deleg [REDACTED] CNP [REDACTED] Bulet [REDACTED] Seria [REDACTED] Mijloc [REDACTED] Nr. In [REDACTED] Expedierea s-a facut in prezenta noastra La data de: 01/10/2018 1 Acu 18 3:41 PM	Semnatura de primire [REDACTED] Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 8,721.15 TVA 1,657.02	
			TOTAL de plata 10,378.17	

Nr. 5092 / 06.11.18



FACTURA

Furnizorul:

SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

Nr. Ord. Reg. Com./an: J40/15518/1991

C.I.F.(C.U.I.): RO388736

Sediul: Sos. Berceni, nr. 80
Bucuresti, sector 4

Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Banca: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

Capital Social 385.000 lei

Factura Nr.: **NES060468**
Data Fact.: 31/10/2018 09:34
Asigurator:
Nr. O.R. : **110048444**

Cod Client: **000988**
Client **SC SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**
Nr. Reg. Comert:
CUI/CNP: **RO4420465**
Sediul: **CALEA DUDESTI, NR. 191**
BUCURESTI SECTOR Romania

Banca: [REDACTED]
Contul: [REDACTED]
Tel. Mobil: [REDACTED]
Tel./Fax.: [REDACTED]

Cota TVA: 19%

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Marca	Tip APV	Data livrare
1		31/10/2018		B62NIU	DACIA	FEA	31/10/2018

TOTAL LUCRARI CONFORM COMANDA REPARATII: 159.54

Numar dosar: **Deviz Reparatii Nr. 110048444**
Conform contract Nr. 142421 din 31.07.2018

Cretificat de Garantie nr.NES060468

In conformitate cu Legea 449/2003 unitatea noastra garanteaza lucrarea astfel:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului ,daca lucrarea nu a necesitat inlocuire de piese sau daca s-a executat cu piesa clientului,
- 24 luni de la data receptiei autovehiculului pentru piesele furnizate de unitate.

Exceptii:

Placute de frana,discuri de frana,saboti,simering planetarapentru care garantia oferita este de 3 luni de la data receptiei,
Pentru uleiuri,lichide de racire,lichid de frana,agent frigorific,becuri,siguranrefuzibile,stergatoare parbriz,chedere,ornamente,bujii,filtre nu se acorda garantie.

Garantia este conditionata de respectarea indicatiilor de exploatare prevazute de producatorul autovehiculului.

Declaratie de conformitate nr. **NES060468**

Noi **SC.NESTY AUTO SERVICE SRL** cu sediul in Bucuresti Sos.Berceni nr.80 Sector 4 inregistrat la Oficiul National al registrului Comertului cu nr.J40/15518/1991,asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul de produse si serviciilor care pot pune in pericol viata ,sanatatea,securitatea mincii si protectie mediului ,ca **PRESATIA** efectuata conform ordinului de reparatie nr. **OR : 110048444** si facturii fiscale nr. **NES060468** la care se refera aceasta declaratie ,nu pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii ,nu produce impact negativ asupra mediului si este efectuata in conformitate cu manualul de reparatie emis de producator editia 7.4.3 Dialogys si actualizat in baza contractelor de reparator / distribuitor autorizat nr.**RA-DACIA-066/16.12.2010** si in baza **Manualelor de reparatie din Autodata.**

BUNDE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bonurilor /
execuție lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capatul / Serviciul
Nume: [REDACTED] Semnatura: [REDACTED]
Data: 31.10.2018

Conditii de plata: OP		Data Scadenta: 30/11/2018	Termen de plata: 30 zile	Penalizari intarziere la plata 0.5% / zi
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire	TOTAL (fara TVA)	159.54
Date privind intocmirea facturii	Del. [REDACTED]	[REDACTED]	TVA	30.31
Nr. [REDACTED]	CN [REDACTED]			
Bul. [REDACTED]	Bul. [REDACTED]			
Ser. [REDACTED]	Ser. [REDACTED]	Semnatura clientului		
Mijl. [REDACTED]	Mijl. [REDACTED]	pe avizul de insotire a		
Nr. [REDACTED]	Nr. [REDACTED]	marfii certifica		
Expedierea s-a facut in prezenta noastra	La data de: 31/10/2018 8 Acu 18 9:34 AM	primirea facturii	TOTAL de plata	189.85